

## 12. 葬斎センターの設置及び管理運営に関すること

主管：環境センター

### 経緯

平成6年の使用開始から24年が経過し、設備の点検修繕を行いながら、施設の維持に努め現在に至っている。

施設は、火葬炉3基を備え、1日最大6体に対応している。また毎年、火葬炉耐火物補修工事を1炉ずつ交代に実施し、遺体運搬業務は郡内の民間業者に委託し、平成29年度より業務を民間業者に委託した。

### 現状と課題

現状 現施設は、定期的な保守点検や補修工事を実施していることから順調に稼働している。また、火葬炉耐火物に関しては、毎年1炉ごと補修工事を行っている。

課題 火葬業務を民間委託としたが、将来的に指定管理者制度の導入を考える必要がある。

### 今後の方針

引き続き設備の補修、修繕を行うとともに、機能検査を行った上で延命化計画を策定し、施設の延命化に努める。

また、火葬業務を民間委託へ移行したので、管理運営を委託業者と連携し業務に努める。

### 施策

- 1 定期的な点検整備及び補修工事の実施
- 2 全般的な施設管理運営の民間委託（指定管理）の調査研究